



Aufladen der E-Scooter

1 Klappe des Steckers öffnen und Pins ungefähr ausrichten



2 Anstecken und durch drehen des Griffs einrasten lassen



3 Ladevorgang prüfen & Deckel des Batteriefachs schließen



Hat der Ladevorgang begonnen?

→ Erkennbar an den Signal-LEDs auf den Akkus

Hinweis: Ladegerät befindet sich in den Ladeschränken. Schlüssel befindet sich am Schlüsselbund. Zweites Ladegerät zum Mitnehmen dort ebenfalls verfügbar!